



## 2017 AVH-Z 汽車音響主機韌體升級程序

適用主機：AVH-Z2050BT、AVH-Z5050BT、AVH-Z7050BT 韌體升級後將可提升並強化下列功能：

- 其他修正

### 重要聲明：

在執行韌體升級作業前，

- 請先詳閱該「韌體升級程序」之作業程序。
- 請執行韌體下載前，請完成下列程序：
- 請先確認汽車音響主機韌體版本。
- 請準備一個空白的 2GB 以上之 USB 隨身碟，並格式化為 FAT32。

### 注意事項：

- 韌體升級過程中請勿熄火、斷電或移除 USB 隨身碟。
- 請在車輛停妥及手剎車確實做動後，再執行升級作業。

確認汽車音響主機韌體版本：

請依循下列步驟，確認汽車音響主機目前之韌體版本。

### 主機韌體版本確認程序


1. 發動引擎或啟動汽車(ACC)供電。
2. 按主機前面板之 [Home] 按鍵。
3. 觸控 [AV 訊源] 及 [Off]，讓主機保持在無訊源狀態。



4. 觸控螢幕上之 [系統設定] 圖標。



5. 進入設定畫面後，請選擇 [系統資訊]。



6. 進入系統資訊畫面後，請選擇 [韌體資訊].



## 7. 請確認目前主機韌體版本






(如果主機韌體版本低於 **08.35** 版，將會需要韌體升級)

### A. 韌體更新作業**重要**注意事項：

- ◆ 如果你的先鋒 DVD 汽車音響主機型號與本文提示機種不符，請不要執行任何更新。
- ◆ 請確保韌體程式位於 USB 存儲設備的根目錄（頂部）文件夾中。並確保該 USB 存儲裝置內沒有非關韌體更新程式的文件檔案。
- ◆ 在韌體更新過程中，請不要關閉系統電源，不要觸摸主機的觸摸螢幕或按鍵，因為這可能會導致您的機器韌體複寫失敗。
- ◆ 在韌體更新過程未完成前，請不要取下 USB 存儲設備。
- ◆ 請盡量移除目前連接到汽車音響的任何外部移動裝置，如：USB 隨身碟、智慧手機等。

### 更新程序與步驟：

1. 請先將 USB 隨身碟(已經進行 FAT32 格式化程序並移除內部所有資料)連接上電腦，並將下載之韌體程式，放置入 USB 隨身碟。

型號	將檔案夾內檔案複製於 USB 隨身碟
AVH-Z7050BT	<div>  CVJ1873.avh         </div> <div>  CVJ1873.md5         </div> <div>  CVJ1873_Check         </div> <div>  md5sum         </div> <div>  Readme         </div>

AVH-Z5050BT	<div>CVJ1870.avh</div> <div>CVJ1870.md5</div> <div>CVJ1870_Check</div>
AVH-Z2050BT	<div>md5sum</div> <div>Readme</div>

2. 發動車輛引擎或者開啟車輛電門(ACC)。
3. 將 USB 隨身碟接續上汽車主機。
4. 按主機前面板[Home] 按鍵。
5. 輕觸螢幕 [AV 訊源]，並選擇 輕觸 [Off]，關閉訊源輸入。



6. 輕觸「系統設定」圖標。




7. 選擇輕觸 [系統資訊]，並進入系統資訊頁面。




8. 選擇輕觸 [軟體升級]。



9. 選擇輕觸 [繼續]。



10. 請詳閱「相關警告事項」後，請輕觸 [開始]，開始韌體升級程序。如果螢幕出現「Error」請嘗試使用新的 USB 隨身碟。



11. 之後，將進入韌體升級畫面。



12. 當螢幕出現「韌體成功升級完畢」，即代表主機完成韌體升級。



13. 當韌體升級程序結束，汽車音響主機將會自行重新關機並重啟運作。過程中，請勿觸碰螢幕或主機按鈕。重啟後，主機畫面將出現「Update Succeed! (韌體升級完畢)」。



14. 升級作業完成後，請進入設定頁面檢視各項設定值。